

17.08.2011

Lagerung bei 18°C - 25°C und 40% - 60% r.F.

*Store in a cool, dry place between 18°C -25°C. Ideal storage humidity is 40% - 60% RH.*

*Stockage à 18°C – 25°C. Humidité idéale est 40% - 60% RH.*

Nicht direkt auf dem Fussboden oder an Wandflächen und Heizungen lagern.

*Avoid direct contact to floor and walls. Never store near heaters, radiators, boilers etc. For mechanical, moisture and dust protection, store film in its original packaging. Rolls should be stored suspended or upright.*

*Pas de stockage directement sur le plancher ou aux parois et chauffages. Pour protéger les bobines de damages, humidité et pollution stockez le film dans emballage original. Les bobines sont à stocker à une position verticale.*

24 Stunden vor Gebrauch in den Abpackraum bringen.

*Before using films, they must be conditioned at the temperature and humidity prevailing in the processing area. In certain cases, this requires at least 24 hours.*

*Avant utiliser le film, il doit être conservé au même température et humidité régnant dans la zone d'utilisation.*

Erst kurz vor der Verarbeitung auspacken.

*Remove protective cover shortly before using the film only.*

*Déballez juste avant utilisation.*

Vor Tageslicht schützen

*Do not store in daylight or expose to weather.*

*Protégez de la lumière du jour et des intempéries.*

Unter diesen Voraussetzungen gewähren wir eine Funktionalität der Folie von einem Jahr.

*Under these premises functionality of films is given for 1 year.*

*Sous les conditions mentionnées ci-dessus nous garantissons la fonctionnalité du film pendant 1 an.*

allvac Folien GmbH